

Esecutrice: Impresa Moretto

Metodo perf.: carotaggio + distruzione

Diametro riv: mm 220/168/127




Diametro tubo piezometrico: 4"

Ind. n. PZ1

Località: Desio via Galvani n. 24

Data: 23-24/07/2009

Quota: p.c.

Prof.	Stratigrafia	Riv.	Tubo piezom.	Descrizione del terreno	Note	
3				Sabbie ghiaiose limose di colore marrone con ghiaietto eterometrico		
6				Presenza di livelli di limo sabbioso		
9						
12						
15						
18						
21						
24						
27						
30						
33						
36						
39						
42						
45						
48						
51						
54						
57				Conglomerato		
60						

Note

Carotaggio fino a -5,00 m da p.c. poi a distruzione fino f.f.

Gabriele Bardazza e Maurilio Longin - Geologi

Via Molino Arese n. 20 20031 Cesano Maderno - MB


studio.tecnico@longhin.fastwebnet.it

Tel 0362/541313 - Fax 0362/1791057


CARTA TECNICA REGIONALE: scala 1/10.000.



ESTRATTO DI MAPPA CATAS'





INDAGINI ESEGUITE



Scala 1:100

INTERVENTO [



INDAGINI ESEGUITE

Scala 1:100

INTERVENTO DI RI

