


-Architetto CESARE BIDINOTTO – Via Garibaldi, 271/A – 20033 Desio (MI) –
-Telef./Fax: 0362/302541 – E Mail: archbidinotto@hotmail.com -

ALL'ILLUSTRISSIMO SIG.R SINDACO DEL COMUNE

DI
DESIO (MI)



Desio,

ns. Rif. 014

**Oggetto: Richiesta di PIANO DI LOTTIZZAZIONE relativa all'area sita in Via Dei
Boschi – identificata nel Fg. 18 – Mapp. 6/7/8 – di proprietà della Sig.ra MARIA
ANTONIETTA MARELLI – C.F. MRLMNT36M60C566I –**

ALLEGATO "O"

RELAZIONE GEOTECNICA

Distinti saluti,

Dott. Arch.
Cesare Bidinotto

A handwritten signature of Cesare Bidinotto is written over a circular stamp. The stamp contains the text "CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VALLE D'AOSTA" around the perimeter.


DOTTOR MAURILIO LONGHIN - GEOLOGO
Via Molino Arese, N. 20 - 20031 Cesano Maderno - MI
tel 0362/502145 - fax 0362/541313
E-mail geomarlon@cesano.com

"MARIA ANTONIETTA MARELLI"

PIANO DI LOTTIZZAZIONE
VIA DEI BOSCHI
CITTA' DI DESIO

RELAZIONE GEOLOGICA
RELAZIONE GEOTECNICA

MAGGIO 2001



RELAZIONE GEOLOGICA

PREMESSA

La seguente relazione e' stata eseguita per incarico della Signora MARIA ANTONIETTA MARELLI ed e' allegata alla richiesta di Concessione Edilizia per la realizzazione del piano di lottizzazione sito in citta' di Desio, via dei Boschi.


L'area in oggetto e' classificata in classe 2 (fattibilita' con modeste limitazioni) della carta della fattibilita' geologica allegata al PRG.

INQUADRAMENTO GEOLOGICO MORFOLOGICO

L'area oggetto dell'indagine e' inserita nella fascia settentrionale della provincia di Milano, collocata a monte del capoluogo e limitata a nord dai territori della provincia di Como che degrada verso Milano, nel comune di Desio. Il territorio si inserisce tra le fasce altimetricamente piu' elevate e terrazzate che costituiscono i pianalti piu' antichi e ferrettizzati che bordano i corsi d'acqua del torrente Seveso ad Ovest e del Fiume Lambro ad Est. Il Foglio Milano della Carta Geologica d'Italia alla scala 1:100.000, ascrive questi depositi ghiaioso-sabbioso-argillosi e che formano il livello principale della pianura, alla formazione geologica nota come "Diluvium recente", la quale rappresenta di gran lunga la formazione continentale piu' diffusa nel foglio geologico citato.

Per quanto riguarda la natura dei depositi del Diluvium recente, sotto lo strato di alterazione superficiale, generalmente costituito da 40-70 cm di natura essenzialmente limoso/argilloso sabbiosa, con colorazione bruno rossastra dovuta alla presenza di acidi humici, si incontrano ghiaie, sabbie, limi ed argille; in particolare le frazioni piu' grossolane prevalgono piu' a settentrione (nel Foglio citato) mentre scendendo verso sud si ha un passaggio graduale alle frazioni piu' fini, sabbiose argillose, distinguendo quindi i depositi del livello principale della piana fluvioglaciale in "alta pianura ghiaiosa" e "media pianura idromorfa".

Per quanto riguarda lo strato piu' superficiale di tale deposito non e' infrequente la presenza di lenti di argilla/limo eluviali, depositi all'interno di depressioni superficiali ad opera delle acque di dilavamento superficiali; in taluni casi tali lenti argillose sono state oggetto di escavazione per la costruzione di laterizi. La distribuzione superficiale di queste lenti non segue una regola ben



precisa, in quanto depressioni piu' o meno accentuate si formano senz'ordine sulla superficie di tutti i con di deiezione; questo era l'ambiente deposizionale predominante nel periodo interglaciale durante il quale ha avuto luogo il deposito del Diluvium recente.

INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO

Dal punto di vista idrogeologico l'area in considerazione si inserisce nel contesto dell'alta Pianura Padana. Tale settore viene descritto in bibliografia come "Settore costituito da un bacino con substrato terziario e quaternario riempito da depositi glaciali, fluvioglaciali e dalle alluvioni dei corsi d'acqua. Questi sedimenti, costituiti da sabbie, ghiaie, limi ed argille sono caratterizzati da frequenti transizioni verticali ed orizzontali, che generano falde libere, artesiane e semiartesiane.

Nell'alta pianura, al bordo dei depositi glaciali degli anfiteatri morenici, i terrazzi ferrettizzati (fluvioglaciale Riss, Mindel auct.) che ricoprono i conglomerati tipo "Ceppo dell'Adda" e le argille "Villafranchiane" sono spesso interrotti da incisioni riempite da sedimenti permeabili; esse costituiscono paleoalvei molto produttivi, dal punto di vista idrogeologico rispetto ai terreni circostanti, a causa della maggiore trasmissivita'." (Beretta, Francani et al. 1987 - Studi idrogeologici sulla Pianura Padana - vol. 3).


IL SITO

In particolare l'area oggetto della presente relazione e' parte del cosiddetto livello fondamentale della pianura.

In linea d'aria si trova a circa 550 m ad ovest del pozzo n. 9 di Desio (via Stelvio). Dal punto di vista litostratigrafico e come emerge dalla colonna stratigrafica, gentilmente concessa dall'AMSP di Desio ed allegata in calce a questa relazione, in profondita' i terreni in oggetto sono cosi' costituiti:

STRATIGRAFIA DEL POZZO N. 9 DI DESIO - VIA STELVIO

0.00 ÷ 1.50	Terreno vegetale
1.50 ÷ 4.70	Ghiaia e sabbia rossa
4.70 ÷ 11.00	Conglomerato con strati di ghiaia
11.00 ÷ 22.00	Ghiaie con grossi ciottoli e trovanti di conglomerato e ghiaie grosse e sabbie



22.00 ÷ 74.50	Alternanze di ghiaie, conglomerati, sabbie piu' o meno argillose e trovanti di conglomerati e arenarie
74.50 ÷ 200	Alternanze di argille (prevalenti) e sabbie e/o ghiaie in strati meno potenti

Alla data di terebrazione del pozzo (ultimato il 29/8/1978), il livello statico della superficie freatica era a 35,70m di profondità dal piano campagna.

Piu' recenti indagini piezometriche nel pozzo n. 4 (via del Carso - dati della provincia di Milano 1992÷1995) rivelano una oscillazione della superficie freatica con profondità comprese tra 51÷43m dal piano campagna, in particolare tra il 1994 ed il 1995 la profondità sembrerebbe attestarsi tra 44÷43m da piano campagna.

Desio

Codice pozzo: 0151000034




GRAFICO DELLE OSCILLAZIONI DELLA SUPERFICIE PIEZOMETRICA
NEL POZZO N. 4 DI DESIO (DATI DELLA PROVINCIA DI MILANO).

In considerazione della situazione di normalita' del sito, nel quale non sono state individuate situazioni di rischio e/o di inquinamento o movimentazioni di terreno (come si vedra' piu' avanti tutte le penetrometrie hanno incontrato difficolta' a raggiungere profondita' >di 4-5m, indice questo di "terreno vergine" dal punto di vista geotecnico), e per le condizioni note dell'area, si ritiene che non sussistano controindicazioni alla realizzazione delle opere in progetto.

SCPT con punta conica del diametro di 2", maglio di 73.5 Kg, altezza di caduta di 75 cm con sganciamento automatico.

Le penetrometrie hanno evidenziato una situazione ben individuata nei grafici a barra che esemplificano la resistenza geomeccanica del terreno in profondità'.

Come si puo' osservare nelle uniche due penetrometrie che hanno superato i 4-5m di profondita' si individuano tre strati di terreno a differente comportamento meccanico:

A) Un primo strato superficiale dalle pessime caratteristiche geomeccaniche con valori di resistenza alla punta compresi tra 2-4 colpi/30cm fino alla profondita' di 1,50m;

B) Uno strato intermedio con caratteristiche geomeccaniche che migliorano con la profondita' fino ad arrivare a valori eccellenti di resistenza fino alla profondita' di 5,10-5,40m;

C) Uno strato inferiore dalle basse caratteristiche e valori di resistenza compresi tra 5-10 colpi/30cm.

La presenza di questo strato limita, come mostrato nella tabella di calcolo della capacita' portante, i carichi unitari.

Benche' sia stata raggiunta la profondita' di 9,60 soltanto in una prova (P4), l'andamento negli altri punti di indagine induce a pensare che lo strato inferiore a bassa resistenza sia presente in tutta l'area.

In nessuna delle prove eseguite e' stata rilevata la presenza d'acqua.

TRINCEA

0.00 - 0.60	Terreno di coltura limoso, sabbioso di colore bruno
0.60 - 1,50	sabbie limose con ghiaietto e qualche ciottolo. presenza di diffusi fenomeni di alterazione dei ciottoli e del ghiaietto
1.50 - 3,80	Ghiaie e sabbie grigie con frequenti ciottoli di dimensioni fino a oltre 15÷20cm.

Il risultato dell'analisi granulometrica sul campione raccolto alla profondita' di 3,00m lo classifica come ghiaia sabbiosa

debolmente limosa e ciottoli di varie dimensioni come evidenziato nella stratigrafia sopra descritta.

Il coefficiente $K=0.0196$ cm/s e' indice di discreta permeabilità'.

Per il calcolo della capacita' portante, sulla base delle indicazioni ricevute dal progettista, e' stata ipotizzata una tipologia di fondazione a trave continua posizionata alla profondita' di -3,50m dal piano campagna, ed e' stato utilizzato il metodo di Terzaghi per fondazioni nastriformi non interagenti, relativo a terreni incoerenti e privi di coesione, con carico baricentrico e centrato, piano di posa della fondazione e piano campagna orizzontali, con l'applicazione di un fattore di sicurezza 3 all'incremento di carico.

Nel calcolo della capacita' portante e' stato considerato anche il contributo del solo peso del terreno laterale al di sopra del piano di posa della fondazione per lo spessore pari ad un metro.


E' stata effettuata una verifica dei cedimenti utilizzando il metodo di Burland e Burbidge, basato su un'analisi statistica di casi reali per fondazioni di varia larghezza B sia quadrate che nastriformi. Il metodo mette in relazione il numero di colpi delle prove dinamiche con la larghezza della fondazione. La verifica e' stata eseguita ipotizzando fondazioni tra loro non interagenti.

Anche la larghezza della fondazione incide sul carico ammissibile finale, per cui sono state ipotizzate tre possibili soluzioni con larghezze rispettivamente di 1,00 - 1,20 - 1,40 m. Per larghezze di questo tipo si ottengono capacita' portanti rispettivamente di 138 - 156 - 174 KPa, la stima dei cedimenti e' indicata nella tabella citata.

Una soluzione che potra' valutare il progettista, e' quella di legare in modo opportuno le travi a formare un graticcio di fondazione allo scopo di distribuire meglio il carico degli edifici sul terreno di fondazione rappresentato, per le profondita' indicate, dallo strato di terreno intermedio.

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

DOTTOR MAURILIO LONGHIN - GEOLOGO



L'indagine ha messo in evidenza che il terreno di fondazione dell'area possiede caratteristiche di resistenza arealmente omogenee ma eterogenee in profondità e comunque non ottimali a causa dello strato inferiore a bassa resistenza. Con fondazioni opportunamente dimensionate si riesce comunque a sfruttare l'effetto platea indotto dallo strato di terreno intermedio che possiede ottime caratteristiche geomeccaniche, sullo strato inferiore.

Si prevedono cedimenti di tipo immediato, che si potranno esaurire durante la fase di costruzione a patto che questa non sia troppo breve.

Si consiglia l'allontanamento delle acque meteoriche in pozzo perdente a distanza di sicurezza dalle fondazioni onde evitare assestamenti successivi e problemi di umidità.

La falda freatica, essendo molto profonda, non interferirà con l'opera in progetto e si ritiene che anche in presenza di forti oscillazioni di quota della superficie piezometrica rimarrà comunque a profondità di sicurezza dalle fondazioni.

Si richiama l'attenzione nell'esecuzione delle opere di fognatura che dovranno essere adeguatamente impermeabilizzate per garantire l'assenza di perdite nel tempo ed agli assestamenti.






TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PROVE PENETROMETRICHE									
PROF		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	
0,00									
0,30		3,0	3,0	1,0	1,0	1,0	10,0	1,0	
0,60		2,0	4,0	4,0	3,0	3,0	12,0	5,0	
0,90		2,0	3,0	2,0	3,0	3,0	4,0	2,0	
1,20		2,0	2,0	2,0	4,0	2,0	3,0	3,0	
1,50		3,0	5,0	4,0	3,0	3,0	10,0	4,0	
1,80		8,0	9,0	17,0	6,0	6,0	13,0	6,0	
2,10		14,0	7,0	22,0	6,0	10,0	30,0	11,0	
2,40		10,0	10,0	55,0	18,0	12,0	31,0	16,0	
2,70		10,0	12,0	49,0	30,0	7,0	22,0	17,0	
3,00		13,0	30,0	30,0	30,0	17,0	45,0	37,0	
3,30		15,0	26,0	31,0	44,0	26,0	45,0	37,0	
3,60		27,0	52,0	50,0	62,0	20,0	55,0	29,0	PF
3,90		62,0	100,0	72,0	45,0	40,0	62,0	27,0	
4,20		60,0		55,0	31,0	36,0	77,0	29,0	
4,50		51,0		20,0	52,0	50,0	37,0	24,0	
4,80				18,0	33,0	100,0	40,0	21,0	
5,10				100,0	19,0		45,0	7,0	
5,40					8,0		28,0	100,0	
5,70					5,0		14,0		
6,00					6,0		7,0		
6,30					6,0		8,0		
6,60					6,0		100,0		
6,90					12,0				
7,20					9,0				
7,50					7,0				
7,80					6,0				
8,10					7,0				
8,40					6,0				
8,70					6,0				
9,00					7,0				
9,30					9,0				
9,60					25,0				
9,90									
10,20									
10,50									
10,80									
11,10									
11,40									
11,70									





IL COMMITTENTE L'IMPRESA IL PROGETTISTA E D.L.

B I D I N O T T O	B studio	COMMITTENTE:				
	I di	MARIA ANTONIETTA MARELLI				
	D architettura	Località:				
	I Via	Desio - Via Dei Boschi				
	O Garibaldi 271/a	Oggetto: PAESAGGISTICA				
O T T O	20033 Desio (MI)	Denominazione: Piano di Lottizzazione				
	tel. e fax	Data:				
	0362/302541	Scala:				
	E-mail: archibidinotto@archibidinotto.com	Aggiorn.				
	dott. architetto CESARE BIDINOTTO ord. arch. Milano N. 6251	No. PR.				
		05/01	1:200		014	04

UBICAZIONE DELLE PROVE PENETROMETRICHE E DELLA TRINCEA




Grafico SCPT 1





Grafico SCPT (2)

SCPT N.2
N. SCPT / 30CM





Grafico SCPT (3)

SCPT N.3
N. SCPT / 30CM





Grafico SCPT (4)

SCPT N.4
N. SCPT / 30CM











Grafico SCPT (5)



SCPT N.6
N. SCPT / 30CM



SCPT N.7
N. SCPT / 30CM



ANALISI GRANULOMETRICA

LOCALITA' : Dasio
 CAMPIONE n°: C1
 PROFONDITA': 3.00 metri
 PROVENIENZA: scavo
 DATA : maggio 2001

SETACCIATURA:

MAGLIA (mm)	TRATTENUTO (%)	TRATTENUTO (%cumulate)	PASSANTE (%)
37.500	20.777	20.777	79.223
19.000	14.753	35.530	64.470
4.750	26.997	62.527	37.473
2.000	10.301	72.828	27.172
0.800	7.137	79.965	20.035
0.425	5.609	85.574	14.426
0.250	2.818	88.392	11.608
0.105	1.977	90.369	9.631
0.075	0.436	90.805	9.195
0.053	0.415	91.220	8.780
< .053	8.780	100.000	0.000


CLASSIFICAZIONE:

CLASSE GRANULOMETRICA	%
CIOTTOLI	3.2
GHIAIA	69.5
SABBIA	18.3
LIMO	8.9
ARGILLA	


PARAMETRI:
coeff. uniformità: U = 114.28
coeff. curvatura: C = 3.01
coeff. permeabilità K = .0196 cm/s

DENOMINAZIONE :

ghiaia sabbiosa debolmente limosa





LOCALITA' :	Desio
CAMPIONE n°:	C1
PROFONDITA' :	3.00 metri
PROVENIENZA:	scavo
DATA :	maggio 2001




ghiaia		sabbia			limo			argilla	
M	F	C	M	F	C	M	F	C	

POZZO VIA STELVIO



9



JAMES MASSARENTI PIACENZA-ITALY		Pozzo eseguito per Soc. ACQUA POTABILE di DESIO - MILANO	
ESITO DELLA PROVA	Livello statico mt. 35,70		POZZO N° 3734
	Livello dinamico mt.		
	Portata litri/sec.		

COMUNE DI CESANO MADRINO

COMUNE DI SEREGNO

COMUNE DI SEREGNO

STELVO

CARSO

MATEOTTI

COMUNE DI VARESE

COMUNE DI VOGHERA

